



Interne Richtlijn 48/12

No. : 48/12
Datum : 5 maart 2012
Aan : Alle Surveyors
Administratie Register Holland
Van : G.P. Looimeijer, directeur Register Holland
Onderwerp : Radiokeuring

Per 1 mei 2011 is de radiokeur gewijzigd. De nieuwe procedure is als volgt:

Radiokeuring

Alle RH geklasseerde zeeschepen moeten jaarlijks een radio-inspectie laten uitvoeren. Deze inspectie omvat:

- Alle radioapparatuur volgens GMDSS, de voeding en de noodvoeding.
- Test Epirb.
- Niet voorgeschreven apparatuur welke aanwezig is moet worden beoordeeld als voorgeschreven apparatuur.

De radiokeuring mag uitsluitend plaatsvinden door ILT/Scheepvaart erkende bedrijven, zie: http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/koopvaardij/keuringsinstanties_voor_radioinspecties/index.aspx

Ook radiokeuringen in het buitenland, verlopen via deze erkende bedrijven.

Rapportage

Zowel radiosurveyors in Nederland als in het buitenland maken gebruik van de ILT inspectierapporten. Rapportage (dat wil zeggen de radiosurvey rapporten met EPIRB en AIS bijlagen) loopt via e-mail van de erkende bedrijven naar ILT.

Een schriftelijk getekend exemplaar van de radorapportage blijft aan boord.

Visering door RH

Aan boord van het schip kan de Register Holland surveyor aan de hand van de schriftelijke radorapportage de van toepassing zijnde certificaten controleren of het rapport volledig is en voldoet. RH viseert het CvD voor de Radio onder verwijzing naar het rapport bij:

3.2 Is the radio installation in efficient working condition? YES

5.1 Are there any deficiencies? NO

Een download versie van het rapportageformulier is te vinden onderaan de webpage van bovenvermelde link naar de ILT site.